


2系試運転及び試運転後状況確認

2系設備のごみ焼却による試運転を行い、その後ごみ焼却を一時停止し内部の状況確認を行いました。



試運転状況



焼却炉内部状況(試運転後)



風箱内部状況(試運転後)



ガス冷却室内部状況(試運転後)

